

Anatomia PC. Wydanie V

Piotr Metzger, Adam Jełowicki

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:
"Anatomia PC. Wydanie V"

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem https://helion.pl/user/erraty

Strona	Linia	Jest	Powinno
97	wiersz 1 od góry	w Pentium III nie ma miejsca (stosowane	w Pentium III nie ma miejsca na (stosowane
691	wiersz 12 od góry	Funkcja otwarcia do odczytu (3FH) nie ma w przypadku drukarki sensu fizycznego.	Otwieranie drukarki do odczytu nie ma sensu fizycznego.

Poniżej znajduje się lista błędów znalezionych przez czytelników, ale jeszcze nie potwierdzonych przez Redakcję:

Strona	Linia	Jest	Powinno
763	**wiersz 8 od dołu (i ponownie na str. 764, wiersze 5 i 6 od dołu)**	**Low Speed, do 1,5 MB/s) i średniej (Medium Speed, do 12 MB/s)**	**Low Speed, do 1,5 MBit/s) i średniej (Medium Speed, do 12 MBit/s)**